

## **CURRICULUM PROFESSIONALE (dal 2009 ad oggi)**

Si compone di n° 9 pagine, inclusa questa

<b>NOME E COGNOME</b>	<b>PASQUALE DI MARCANTONIO</b>
<b>LUOGO E DATA DI NASCITA</b>	<b>TERAMO 11/02/1960</b>
<b>INDIRIZZO STUDIO</b>	<b>VIA A. DE ALBENTIS, 46 – 64100 TERAMO</b>
<b>TELEFONO/FAX - CELLULARE</b>	<b>0861 252220 -</b>
<b>E-MAIL</b>	<b>pasquale@geo-equipe.it</b>
<b>Posta Elettronica Certificata</b>	<b>pasquale.dimarcantonio@pec.it</b>
<b>SITO WEB</b>	<b>www.geo-equipe.it</b>
<b>Numero iscrizione elenco professionisti sisma 2016 (art. 34, comma 6 D.L. n. 189/2016)</b>	<b>EP_006496_2017</b>

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico "A. Einstein" di Teramo

Laurea in Scienze Geologiche con votazione 105/110 presso l'Università degli Studi di Bologna, in data 06/12/1986. Tesi sperimentale in sedimentologia e rilevamento geologico: "La successione plio-pleistocenica tra il Fiume Tronto e il Fiume Salinello"

Iscrizione all'Albo dell'Ordine Regionale dei Geologi della Regione Abruzzo con il n° 140 in data 23/03/1993

### **COMPETENZE / ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Marzo – Settembre 1989 Assunto a tempo indeterminato presso la SONDEDILE s.a.s. V.le Crispi, 17 Teramo, società operante nel settore degli studi geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici e delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche

Settembre 1989 – Ottobre 1992 Assunto a tempo indeterminato presso la GEOLAB s.r.l. Via Po Zona Ind.le Sambuceto, Comune di S. Giovanni Teatino (CH), società operante nel settore degli studi geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici, delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche e del laboratorio geotecnico

Da ottobre 1992 ad oggi geologo libero professionista

### **CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Corsi di perfezionamento in Geologia Tecnica patrocinati dall'Ordine Nazionale Geologi, tenutisi a Benevento:

- "Opere di captazione delle acque profonde: i pozzi", dal 9 al 13 luglio 1990
- "Geostatistica", dal 20 al 24 maggio 1991

Corso di aggiornamento e formazione DOLANG su "L'uso pratico dei software per l'interpretazione di sismica a rifrazione – tomografia". Genova, giugno 2006

Corso di aggiornamento professionale su "Le applicazioni geofisiche nella caratterizzazione del primo sottosuolo". Pescara, Maggio 2008

Corso di aggiornamento professionale su "Geotermia". Giulianova, Giugno 2008

Corso di aggiornamento professionale su "Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo l'EC7 e il DM 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni". Montesilvano, Novembre 2008

Corso di aggiornamento professionale su "Incontro PAI - Redazione degli Studi di Compatibilità Idrogeologica". Pescara, Aprile 2009

Corso professionalizzante per la microzonazione sismica dell'area aquilana - 8-12 giugno 2009 Università "G. D'Annunzio" Campus Universitario di Chieti Scalo

Caratterizzazione geofisica del sottosuolo mediante tecniche di indagine attive e passive – 28 settembre 2009 – Mogliano Veneto (TV)

Corso di aggiornamento professionale su "NTC 2008". Chieti, Febbraio 2010

Corso di aggiornamento professionale su "Corso di introduzione alla meccanica dei terreni ed alla geotecnica ai sensi delle Nuove NTC/2008". Mosciano S. Angelo, Maggio - Giugno 2010

Corso di aggiornamento professionale "Caratterizzazione geotecnica sismica dei suoli con il metodo MASW - Confronto tra DM 2005 e DM 2008 - Amplificazione sismica locale". Sambuceto, 2011

Corso di aggiornamento professionale "Laser scanner ed interferometria radar terrestre: nuove tecnologie per la risoluzione dei problemi geologici". Chieti Scalo, 2011

Workshop "Il bacino idrografico: sottili equilibri di un sistema complesso". Teramo, 2012

Corso di aggiornamento professionale "Principi e metodi di analisi applicata allo studio delle frane". Chieti Scalo, 2012

Corso di aggiornamento professionale on-line "Introduzione a gvSIG". Aprile 2012

Corso di aggiornamento professionale "Caratterizzazione geotecnica e sismica con l'utilizzo del dilatometro sismico Marchetti SDMT". Chieti Scalo, 2013

Corso di aggiornamento professionale on-line "La relazione geologica, la relazione geotecnica e la relazione sulla RSL secondo le NTC e la circolare esplicativa n.617/2009: requisiti di legge, aspetti critici e casi reali". Dicembre 2013

Convegno "La salvaguardia del territorio e della popolazione dal rischio sismico – motivo di sviluppo economico e sociale", organizzato dal Consiglio Nazionale Geologi. San Benedetto del Tronto, 2014

Corso di aggiornamento professionale "La risposta sismica locale". Giugno 2017


Corso di aggiornamento professionale "Sui Fenomeni Idrogeologici in Abruzzo nell'inverno 2016-2017: dall'emergenza alla messa in sicurezza". Settembre 2017

Corso di aggiornamento professionale "Il percorso progettuale nelle aree sismiche secondo le N.T.C.". Maggio 2019

Corso di aggiornamento professionale "Analisi storica delle temperature e delle precipitazioni in Abruzzo: utilizzo dei dati in meteorologia e climatologia". Corso on-line Dicembre 2020

Corso di aggiornamento professionale "Eventi naturali e calamità: gli effetti al suolo". Corso on-line Dicembre 2020

Corso di aggiornamento professionale "Gli effetti al suolo: rimedi e soluzioni". Corso on-line Dicembre 2020



## VARIE


Docente nei corsi di formazione professionale nel settore ambientale "Programma Territorio", delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 5045 del 31/12/1996 - Lotto 3 (158 ore complessive tra teoria e pratica)

Docente al Workshop "L'uso pratico dei software in geofisica". Ascoli Piceno - 29 novembre 2008 e L'Aquila - 05 dicembre 2009


Componente del gruppo di professionisti operante nel periodo aprile - giugno 2009 nel territorio del Comune di Bisenti (Te) per le procedure di messa in sicurezza degli edifici in emergenza sismica emanate dal Dipartimento della Protezione Civile

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GEO-EQUIPE S.N.C. CON SEDE IN TERAMO, VIA DE ALBENTIIIS N° 46


<b>PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI - Relazione geologica e modellazione sismica - Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno</b>	
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Pedemontana Abruzzo - Marche: strada di collegamento Val Vomano - Val Fino, da Villa Vomano ai confini della provincia di Pescara - Tratto Capsano - Bisenti - Progetto definitivo	2002 - 2009
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti</b> - Lavori di completamento del Centro Smitamento Mercati della Marsica in Avezzano (AQ): progetto definitivo	2006-2009
<b>Consorzio C.C.I. - Casa</b> - Edificazione di un villaggio E.R.E. (Edilizia Residenziale Ecosostenibile) in località "Cona" (Comune di Teramo) - Palazzine 1-2-3-3a-4-5-6-7	2006 - 2019
<b>Mirante s.r.l.</b> - Lottizzazione "Paludetti - Mirante" in località C.da Bivio Miano del Comune di Teramo: lotti da 3 a 23 + opere di urbanizzazione	2007 - 2017
<b>Autorità di Bacino della Puglia</b> - Indagini geognostiche per l'individuazione di cavità sotterranee in località Marina di Lesina (FG)	2008 - 2009
<b>C.I.R.S.U. S.p.A.</b> - Monitoraggio inclinometrico presso l'Impianto di Riciclaggio e Compostaggio R.S.U. in località "Grasciano" del Comune di Notaresco (TE), gestita dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani - C.I.R.S.U. S.p.A.	2008 - 2011
<b>MO.TE. e Ambiente S.p.A.</b> - Studio su siti potenzialmente idonei alla localizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Colle Addina - Comune di Teramo	2008
Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'O.P.C.M. 17/09/2004 n° 3376 e s.m.i., sull'edificio demaniale sede della Questura e della Polizia Stradale, ubicato in Viale Bovio a Teramo	2008
<b>C.I.R.S.U. S.p.A.</b> - Ampliamento dell'Impianto di Riciclaggio e Compostaggio R.S.U. in località "Grasciano" del Comune di Notaresco (TE), gestita dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani	2008
<b>Comune di Teramo</b> - Realizzazione di infrastrutture viarie di collegamento Lotto 0 - A24 con area S.T.U - Progetto esecutivo	2008
<b>Dipartimento per la Protezione Civile</b> - Progetto C.A.S.E. concernente la costruzione urgente di abitazioni in relazione all'emergenza terremoto in Abruzzo	2009
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Consolidamento ponte sulla S.P. 491, nel centro abitato di Tossicia (TE)	2009
<b>TERNA S.p.A.</b> - Ricostruzione elettrodotto 150 kV Bolognana - Bussi - Popoli	2010
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali, ai sensi dell'OPCM 8 Luglio 2004 n° 3362 e ss. mm. e ii. - Ponte di Valle Castellana (TE)	2010
<b>CO.E.STRA. S.p.A.</b> - Lavori di ammodernamento della S.S. 81 "Piceno - Aputina", tratto Teramo - Villa Lempa	2010
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Realizzazione del collegamento della Val Vibrata con la vallata del Tordino - I° lotto: Tratto S. Anna - Fosso Faiazzi (Comune di Campi)	2010
<b>Provincia di Fermo</b> - Strada Provinciale 94 Veregrenze - Villa Luciani Montegranaro (Fermo)	2010
<b>S.G.I.</b> - Progetto per la realizzazione di un parco eolico a Vallata (AV)	2010
<b>Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna - Marche</b> - Progetto per la realizzazione della Caserma Carabinieri in località Bellaria (RN)	2011
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico - lettera d) - Annualità Finanziaria 2010 - Intervento di Adeguamento / Miglioramento sismico del <b>Ponte di Fontanelle - Comune di Atri</b>	2013
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico - lettera d) - Annualità Finanziaria 2010 - Intervento di Adeguamento / Miglioramento sismico del <b>Ponte di Aprati - Comune di Crognaleto</b>	2013
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico - lettera d) - Annualità Finanziaria 2010 - Intervento di Adeguamento / Miglioramento sismico del <b>Ponte di Frattoli - Comune di Crognaleto</b>	2013
<b>MARIBASE Taranto</b> - Interventi di consolidamento del terreno di sottofondo della viabilità veicolare principale dell'area nord della nuova Stazione Navale Mar Grande della Marina Militare sita nel Mar Grande di Taranto	2013
<b>Comune di Teramo</b> - Strada di collegamento Piano d'Accio - Istituto Zooprofilattico con sottopasso carrabile della linea ferroviaria Giulianova - Teramo. 3° Stralcio - Fermata ferroviaria al km. 21+013	2013




<b>PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI - Relazione geologica e modellazione sismica - Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno</b>	
<b>Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Teramo</b> PAR FAS Abruzzo 2008/2013 - "Verifica della sicurezza sismica, adeguamento e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente e degli edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale e/o semiresidenziale". Palazzine 450 - 451 - 452 a Colleatterrato Basso	2013
<b>Comune di Teramo</b> - Parco Urbano e Centro Urbano di San Benedetto: Scuola dell'infanzia - Lotto I Località: Colleatterrato	2014
<b>Comune di Teramo</b> - Piano Integrato di Intervento - Edificio per servizi e sistemazione impianti sportivi in località Colleatterrato Alto	2014
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Realizzazione del collegamento della Val Vibrata con la vallata del Tordino - II° lotto: Variante sbocco rotatoria in località S. Onofrio	2014
<b>En.Ar. Service Soc. Coop.</b> - Ampliamento del cimitero urbano di Teramo Progetto S.C.A.I. Realizzazione di un impianto di cremazione	2014
<b>Comune di Chieti</b> - Piano di caratterizzazione ambientale "Zone agricole e zone industriali libere individuate nell'ordinanza sindacale 542 del 29.10.2008"	2014
<b>SICES S.r.l.</b> - Realizzazione di un Parco Eolico e una sottostazione elettrica in agro di Manfredonia (FG) - Località Panetteria del Conte	2014
<b>Comune di Tortoreto</b> - F.E.P. 2007/2013 Asse 4 Misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Interventi di manutenzione straordinaria struttura comunale sita in Piazza del Marinaio a Tortoreto Lido	2015
<b>Comune di Teramo</b> - Piano "Scuole d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza" Miglioramento sismico della struttura portante della scuola elementare "Risorgimento" situata in Via Flaiani a Teramo	2015
<b>Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Teramo</b> Individuazione delle cause delle lesioni su Edificio ATER sito in località S. Nicolò a Tordino in Via Settimio Costantini, 4-6	2015
<b>Condominio Belvedere Scale A, B e C</b> - Studio dei dissesti gravitativi avvenuti su parte dell'area condominiale del "Condominio Belvedere" situato in Via Montauti, Teramo località Colle Parco	2015
<b>A.U.S.L. n° 4 Teramo</b> - Progetto per la realizzazione di gusci dissipatori sismici e scale di emergenza presso il Presidio Ospedaliero di Atri (TE)	2016
<b>Comune di Barete (AQ)</b> - Progetto di sistemazione di un tratto di strada denominata Via IV Novembre a Barete (AQ)	2016
<b>Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Laga</b> - Sistemazione e valorizzazione di parte della rete sentieristica nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	2016
<b>Comune di Navelli (AQ)</b> - Adeguamento sismico dell'edificio sede della Scuola Materna di Navelli (AQ), situata in Via San Girolamo a Navelli Capoluogo	2016
<b>Edward Calleia</b> - Survey At Coast Road - Salina (Malta) - Indagini geoelettriche ERT 2D	2016
<b>Atena Costruzioni s.r.l.</b> - Programma Integrato di Intervento "Polo Sociale Colleparco" in località Coste Sant'Agostino - Teramo	2017 - 2019
<b>Modulcasa Line S.p.A.</b> - Progetto per la realizzazione di S.A.E. (Soluzioni Abitative in Emergenza) e servizi ad esse connessi su diverse aree nei Comuni di Tossicia, Colledara, Torricella Sicura, Montorio al Vomano, Crognaleto, Cortino, Rocca Santa Maria, Campli, Capitignano, Montereale, Campotosto, Cagnano Amiterno, Norcia, Arquata del Tronto, Accumoli	2017 - 2019
<b>Istituto Statale Superiore di Studi Musicali "Gaetano Braga"</b> - Studio di vulnerabilità sismica della palazzina sita in Via Taraschi a Teramo	2017
<b>Comune di Teramo V Settore - LL.PP. e Protezione Civile</b> - Valutazione della sicurezza degli edifici scolastici del Comune di Teramo SCUOLA MATERNA EX VIA DE ALBENTIIIS Via del Baluardo - Teramo	2017
<b>Comune di Teramo V Settore - LL.PP. e Protezione Civile</b> - Valutazione della sicurezza degli edifici scolastici del Comune di Teramo SCUOLA D'ALESSANDRO Via dell'Aeroporto - Teramo	2017
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Strada Statale 150 della Valle del Vomano. Lavori di adeguamento in sede stradale e messa in sicurezza del ponte San Giovanni al km. 4+400 con posa in opera di barriere	2017
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Eventi sismici agosto - ottobre 2016 - gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la Provincia di Teramo dal 5 al 10 gennaio e dal 15 al 26 gennaio. Lavori in somma urgenza per il risanamento di un tratto in frana sulla S.P. n° 47/C di Faieto - Comune di Cortino	2017
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Eventi sismici agosto - ottobre 2016 - gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la Provincia di Teramo dal 5 al 10 gennaio e dal 15 al 26 gennaio. Lavori in somma urgenza per il ripristino della transitabilità sulla S.P. n° 51/A di Villa Gesso	2017




<b>PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI - Relazione geologica e modellazione sismica - Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno</b>	
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Condizioni atmosferiche avverse dei giorni 14 e 15 novembre 2017. Lavori di somma urgenza per il danneggiamento della sede stradale sulla S.P. n° 45/A di Cervaro a causa di una frana verificatasi alla km.ca 1+100	2017
<b>Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Teramo</b> Progetto per la realizzazione di n° 16 alloggi di edilizia convenzionata a Teramo in località Colleatterrato Basso - Via Giovanni XXIII - Lotto B	2018 - 2019
<b>Comune di Capitignano (AQ)</b> - Progetto per la realizzazione di un Centro di Comunità a Capitignano Capoluogo	2018
<b>Comune di Crognaleto (TE)</b> Progetto per la realizzazione di una rimessa comunale nella Zona Artigianale di Nerito	2018
<b>Comune di Teramo</b> - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Riqualificazione degli spazi di risulta dell'area della stazione ferroviaria di Teramo	2018
<b>Falone Costruzioni s.r.l.</b> - Restauro e Risanamento Conservativo mediante interventi di riparazione e interventi locali con riduzione della classe di rischio sismico (SismaBonus) - Condominio "Piazza Martiri n. 7" sito in Piazza Martiri della Libertà, 7 a Teramo	2018
<b>Falone Costruzioni s.r.l.</b> - Restauro e Risanamento Conservativo mediante interventi di riparazione e interventi locali con riduzione della classe di rischio sismico (SismaBonus) - Condominio sito in Via Muzi, 4 a Teramo	2018
<b>Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Laga</b> - Lavori di "Adeguamento funzionale del Rifugio Duca degli Abruzzi", facenti parte dell'intervento di "Sistemazione e valorizzazione di parte della sentieristica del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".	2018
<b>Compartimento per la Viabilità - ANAS L'Aquila</b> - Verifiche per la caratterizzazione geotecnica dell'ammasso roccioso tra le chilometriche 39+600 e 39+700 della S.S. 80	2018
<b>Ministero beni e attività culturali Segretariato Regionale per l'Abruzzo.</b> Indagini geotecniche, strutturali-endoscopiche ed archeologiche propedeutiche al progetto di restauro della Chiesa di San Paolo a Peltuinum sita in Prata d'Ansidonia (AQ)	2018
<b>Ministero beni e attività culturali Segretariato Regionale per l'Abruzzo.</b> Consolidamento e restauro (II lotto) della Chiesa di S. Giovanni Battista situata a L'Aquila in Frazione Camarda	2019
<b>Compartimento per la Viabilità - ANAS L'Aquila</b> - Lavori urgenti di ripristino e protezione del corpo stradale dal km. 38+600 al km. 39+150 della Strada Statale n° 80 del Gran Sasso d'Italia	2019
<b>Comune di Tossicia</b> - Progetto di consolidamento del versante in frana in prossimità della Chiesa "Santa Maria Assunta", sita nel centro storico di Tossicia (TE)	2019
<b>Comune di Valle Castellana</b> - Realizzazione di opere provvisorie in somma urgenza per la messa in sicurezza di versante sovrastante la Strada Provinciale S.P. 52 di collegamento tra la frazione Macchia da Sole ed il Capoluogo del Comune di Valle Castellana a causa del distacco di porzioni di parete rocciosa	2019
<b>La Cascina Società Cooperativa</b> - Progetto di realizzazione del Lotto 1 della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" in località Colleatterrato del Comune di Teramo	2019 - 2020
<b>Comune di Valle Castellana</b> - Progetto di realizzazione di un campo di calcio a 5 con annessi spogliatoi a Valle Castellana Capoluogo	2020
<b>Ten Project S.R.L.</b> - Progetto per la realizzazione di una cabina elettrica primaria in via Cona a Teramo Capoluogo	2020
<b>Falone Costruzioni</b> - Valutazione delle condizioni di stabilità geomorfologica di un versante situato in Contrada Rivacciolo del Comune di Teramo	2020
<b>METROPARK Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane</b> - Progetto di ampliamento dell'area di parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Bergamo, in Piazzale Guglielmo Marconi	2020
<b>METROPARK Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane</b> - Progetto di ampliamento dell'area di parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Pozzuoli - Solfatarà (NA), in Piazza Enzo Oriani, 7	2020
<b>Falone Costruzioni</b> - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio sito a Teramo in Via Irelli n. 25 - 27 - 29	2020
<b>Compartimento per la Viabilità - ANAS L'Aquila</b> - Lavori di manutenzione straordinaria e protezione del corpo stradale lungo la S.S. 553 nei pressi del km. 12, in località Croce S. Antonio	2020
<b>Comune di Tossicia</b> - Lavori di ripristino e protezione del corpo stradale Strada Comunale EX S.P. 41/A	2020
<b>Moretti Quintilio s.r.l.</b> - Interventi in somma urgenza a seguito degli eccezionali incendi boschivi che hanno devastato il Comune dell'Aquila - Quartieri urbani di Cansatessa e Pettino	2020




<b>PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI - Relazione geologica e modellazione sismica - Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno</b>	
<b>Comune di Giulianova</b> - Rigenerazione e adeguamento piscina comunale centro sportivo in Via Ippodromo a Giulianova Lido, finalizzato all'attività agonistica	2020
<b>En.Ar. Service Soc. Coop.</b> - Ampliamento del Cimitero Urbano di Teramo a Villa Pavone	2020
<b>Comune di Canzano</b> - Ampliamento e ristrutturazione impianto sportivo per la realizzazione manto in erba sintetica e rifacimento spogliatoio campo sportivo di Canzano	2020-2021
<b>DE.PI. Petroli s.r.l.</b> - Progetto per l'installazione di un serbatoio a torre alto 14 metri e per la realizzazione di due pensiline presso la stazione di servizio DEPI in località Mosciano Stazione	2021
<b>Comune di Cellino Attanasio</b> - Progetto per la realizzazione di nuovi loculi presso il Cimitero Comunale sito in C.da Petrilli	2021
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 4° Stralcio. SPTE3602 - S.P. 36 di Saputelli - Lavori di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari in Località Saputelli	2021
<b>Amministrazione Provinciale di Teramo</b> - Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 6° stralcio - SPTE 4701 S.P. 49/d - Lavori per il ripristino del corpo stradale al km. 2+800 in Comune di Valle Castellana	2021
<b>ANAS S.p.A.</b> - S.S. 3 "Flaminia" - Lavori straordinari di risanamento strutturale del viadotto al km. 116+760 in Comune di Spoleto (PG)	2021
<b>La Casa Attiva - Società di Ingegneria S.r.l.</b> - Progetto per la realizzazione di n° 2 fabbricati residenziali per complessive n° 15 unità abitative a Teramo tra Via A. De Paulis Fedele e Via C. Averardi (riferimenti catastali foglio 61 particelle 152, 960)	2021
<b>Comune di Montorio al Vomano</b> - Riqualficazione e ammodernamento impianti sportivi del Comune di Montorio al Vomano (Misura A.3.3) Campo da calcio "Parrozzani", Via Piane a Montorio al Vomano (TE)	2022
<b>Locanda del Parco S.r.l.</b> - Progetto di ristrutturazione dell'albergo "Locanda del Parco" in località Ormano Grande del Comune di Colledara (TE)	2022
<b>METROPARK Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane</b> - Progetto di ampliamento dell'area di parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto (AP)	2022
<b>Comune di Teramo</b> - PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA Riqualficazione della piazza di Valle San Giovanni e della piazza di Frondarola	2022
<b>Comune di Campotosto</b> - Rigenerazione urbana Rifugio Piana della Serra	2022
<b>ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - U.O. Progettazione - L'Aquila</b> - S.S. 260 "Picente" - Dorsale Amatrice - Montecoreale - L'Aquila. Lotto V dallo svincolo di Cavallari al confine regionale Abruzzo / Lazio. Progetto di fattibilità tecnico - economica	2022
<b>Ten Project s.r.l.</b> - Studio Geologico preliminare da eseguirsi per impianto eolico a mare flottante a largo di Mazara del Vallo (TP), per un impianto fotovoltaico a mare flottante e dell'elettrodotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e il punto di connessione nel territorio del Comune di Ortona (CH), per il progetto di realizzazione del Centro Satellite denominato "CS FRANCAVILLA" e relativi raccordi MT nel territorio del Comune di Francavilla al Mare (CH)	2022
<b>Ten Project s.r.l.</b> - Studio Geologico preliminare da eseguirsi per impianto eolico a mare flottante a largo dei Comuni di Civitavecchia (RM) e Tarquinia (VT) fino al punto di connessione alla RTN 380 kV "Aurelia" e impianto eolico offshore denominato "Seawind Sardegna" con tecnologia floating a largo di Teulada (SU)	2023
<b>Comune di Pietracamela</b> - Lavori di riparazione e miglioramento sismico di un edificio da adibire all'esposizione e alla valorizzazione dell'opera pittorica dell'artista Guido Montauti e altre finalità culturali, situato a Pietracamela (TE)	2023
<b>Provincia di Teramo</b> - Intervento di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento del Ponte Z.I. - Fine San Nicolò a Tordino - Villa Rasicci - ex S.S. n. 80	2023
<b>Provincia di Teramo</b> - Riqualficazione di un campo di calcio all'aperto esistente di pertinenza dell'Istituto Agrario Rozzi, sito in località Piano d'Accio del Comune di Teramo, rientrante nel PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca	2023
<b>Provincia di Teramo</b> - Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 7° Stralcio. S.P. 37 - Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 5+500 in Comune di Castelli	2023
<b>Comune di Castelli</b> - Intervento di ripristino e messa in sicurezza di una porzione del versante a ridosso del cimitero comunale in loc. Faiano	2023
<b>Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Teramo</b> - Verifica della sicurezza sismica, adeguamento e riqualficazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente e degli edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale e/o semiresidenziale. <b>Palazzine 500 e 542</b> a Colleatterrato Basso del Comune di Teramo	2023



ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2009 E 2016 - PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI	
<b>Condominio "Uliveto"</b> - Lavori di riparazione del corpo di fabbrica del Condominio Uliveto sito in Teramo, frazione San Nicolò a Tordino, via Galilei	2010
<b>Condominio "La Quercia"</b> - Edificio in Via Gramsci, 19 a Teramo	2010
<b>Committenti vari - Aggregati 3, 5, 6, 7, 11-14, 12, 13, 15, 16, 22, 22a, 27, 28, 29, 30 e 34</b> , situati in Frazione San Pio del Comune di Fontecchio (AQ)	2011-2012-2013
<b>Condominio "Milleluci"</b> - Fabbricato sito a Teramo in Viale Crispi n° 118, per danni riportati a seguito degli eventi sismici del giorno 6 aprile 2009	2011
<b>Consorzio "Belvedere"</b> - Aggregato "Belvedere" situato in Piazzetta Belvedere a Bisenti Capoluogo	2011
<b>Consorzio "Italiano"</b> - Aggregato situato in Piazza Dante, Bisenti (TE)	2011
<b>Consorzio "Risorgimento"</b> - Aggregato n° 4 sito in Piazza Risorgimento n° 13 a Canzano Capoluogo - Presidente Sergio Bucci	2011
<b>Complesso "De Flaviis"</b> - Fabbricato di civile abitazione sito in Contrada S. Pietro in Comune di Bisenti	2011
<b>Condominio "Gran Sasso"</b> - Parti comuni e appartamenti dell'edificio in Via Antica Arischia, 83/A a Pettino (L'Aquila)	2011
<b>Aggregato "Casino Castelli"</b> - Edificio situato in via Contrada Madonna delle Grazie - L'Aquila loc.tà Coppito	2011
<b>Condominio Zecca</b> - Edificio situato in Via Milonia, 5 a L'Aquila - località Pettino (fg. 69 part.lla 716)	2011
<b>Condominio "Di Roberto Vinicio"</b> - Hotel "Il Portichetto" - S.S. 80 km. 5+800 in località Cansatessa - L'Aquila	2011
<b>Immobiliare Aquilana S.a.s. di Adolfo Carducci</b> - Condominio Privitera - Santoni situato in Via del Duomo, 3/F a Coppito - L'Aquila (Fg. 65 part.lla 573)	2011
<b>Consorzio "Via Bellisari"</b> - Recupero edifici in aggregato multiesito in via Trocomello a Campotosto (AQ)	2012
<b>Consorzio Beffi - Palazzo Camilli</b> - Immobile situato in Frazione Beffi del Comune di Acciano (AQ) in Via Montegrappa, 60	2012
<b>Condominio "Ianni - Camilli"</b> - Condominio "Ianni - Camilli" situato in Via Colle Pretara, 47/A Località Valle Pretara - L'Aquila	2012
<b>Aggregato "Trivellizzi" (2602145/1)</b> - Aggregato edilizio situato in Via Sant'Antonio ad Isola del Gran Sasso (TE)	2013
<b>Consorzio "Vico Stretto"</b> - Aggregato edilizio n° 4902839, situato in località Monticchio del Comune di L'Aquila	2013
<b>Comune di Barete (AQ)</b> - Riparazione Palazzo Cionni situato in Piazza Umberto I a Barete (AQ)	2013
<b>Aggregato "Via Aristeo"</b> - Riparazione dell'aggregato edilizio in Tione degli Abruzzi (AQ)	2014
<b>Dott.ssa Lorena Galeota</b> Opere di riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato edilizio n. 27B in Via del Gallo a Barisciano (F° 40 - P.lle 2215 - 2216 - 3639)	2014
<b>Dott.ssa Lorena Galeota</b> Opere di riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato edilizio n. 46B in Via G. Antonacci, 31 a Barisciano (F° 40 - P.lle 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2227)	2014
<b>Giuseppe Marinelli</b> Opere di riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato edilizio n. 45B in Via del Carmine - Via del Castello a Barisciano (F° 40 - P.lle 1629 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 - 1634)	2014
<b>Consorzio "Via G. Romani n. 6"</b> - Aggregato edilizio n. 6 a Torricella Sicura (TE)	2014
<b>Ente Parrocchiale S. Biagio - L'Aquila</b> - Chiesa di S. Pietro di Sassa (originariamente di S. Quinziano) in via Buccio da Ranallo a L'Aquila	2014
<b>Consorzio CS 10-11</b> - Aggregato edilizio CS 10-11 in Pietracamela (TE) ambito Centro Storico	2014
<b>Consorzio CS 20</b> - Aggregato edilizio CS 20 in Pietracamela (TE) ambito Centro Storico	2014
<b>Consorzio Beffi</b> - Aggregato "Madonna del Rifugio" situato in Frazione Beffi, Comune di Acciano (AQ)	2015
<b>Procuratore speciale Di Domenico Gabriele</b> - Aggregato 33 Riquadro H, sito in località San Mauro del Comune di Montorio al Vomano (TE),	2015
<b>Comune di Barete (AQ)</b> - Chiesa di San Paolo in Barete (AQ)	2016
<b>Consorzio P3</b> - Aggregato edilizio P3 in Pietracamela - ambito Pagliare	2016




ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2009 E 2016 - PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI	
<b>Consorzio V16</b> - Aggregato edilizio V16 in Pietracamela - ambito La Villa	2016
<b>Consorzio CAP-05 Presidente Giuseppina Fonzi</b> - Aggregato CAP-05 a Caporciano (AQ)	2017
<b>Consorzio CAP-10 Presidente Massimiliano Venta</b> - Aggregato CAP-10 a Caporciano (AQ)	2017
<b>Consorzio IN 12</b> - Aggregato 12IN in Frazione Intermesoli, Comune di Pietracamela (TE)	2017
<b>Consorzio IN 37</b> - Aggregato 37IN in Frazione Intermesoli, Comune di Pietracamela (TE)	2017
<b>Consorzio Mazzini</b> - Aggregato "DPC 8100293", sito in Via Ferrari a Rocca di Mezzo (AQ)	2017
<b>Condominio Colleverde</b> - Aggregato in via Bivio Putignano n. 3 e 5 a Teramo, individuato catastalmente al Foglio 50 P.IIa 834	2017
<b>Arcidiocesi di L'Aquila</b> - Chiesa di Santa Maria della Neve, situata in Frazione Ville di Fano del Comune di Montereale (AQ)	2018
<b>Consorzio "Filetti"</b> - Aggregato Filetti sito ad Aquilano, Comune di Tossicia (TE)	2018
<b>Bellone Maria Pia</b> - Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio danneggiato sito in Contrada de Contro del Comune di Teramo, dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n° 442 del 23/03/17 Riferimenti catastali: Foglio 74, Particelle 464 - 466 - 467	2018
<b>Gabriele Di Blasio e altri</b> - Intervento di miglioramento sismico dell'unità strutturale sita in F.ne Cavuccio, Piano Piccolo n° 8 del Comune di Teramo dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n° 818 del 22/05/17 - Riferimenti catastali: Foglio 87, Particella 44	2018
<b>Nardi Vincenzo e Scarponi Domenico</b> - Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio danneggiato sito in Frazione Fiume, dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n° 50 del 24/04/2017 Riferimenti catastali: Foglio 33, Particella 104, Sub. 1/2/3	2018
<b>Ezio Dario Delli Compagni, Liliana Bruni e Giacomino Paesani</b> - Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio danneggiato sito in Frazione Piano Grande del Comune di Torricella Sicura (TE), dichiarato inagibile con ordinanze sindacali n° 17-21-22 del 17/02/2017 - Riferimenti catastali: Foglio 43 Particella 24, Sub.3/7/9	2018
<b>Anna Piera Chiarini</b> - Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio danneggiato sito in Frazione Piano Grande del Comune di Torricella Sicura (TE), dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n° 41 del 13/03/2018 Riferimenti catastali: Foglio 43, Particella 14, Sub. 2	2018
<b>Mario Di Felice e Tiziana Di Paolo</b> - Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio danneggiato sito in Frazione Piano Grande del Comune di Torricella Sicura (TE), dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n° 51 del 20/03/2018 Riferimenti catastali: Foglio 43, Particella 52, Sub. 2/3/4	2018
<b>Di Marco Valeria</b> - Demolizione e ricostruzione di un edificio sito in Via San Nicola, 18 della Frazione Piano Grande del Comune di Torricella Sicura (TE), dichiarato inagibile - Riferimenti catastali: Foglio 43, Particella 30, Sub. 1/2/3	2018
<b>Tolentinati Lorenzo</b> - Demolizione e ricostruzione di un edificio sito in Largo della Chiesa n° 8 - Frazione Piano Grande del Comune di Torricella Sicura (TE), dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici 2016/2017 Riferimenti catastali: Foglio 43 Particella 17 sub 8-4-6	2018
<b>Consorzio Tirolo</b> - Aggregato in località Coppito del Comune di L'Aquila Riferimenti catastali: Foglio 65, Particelle 257 - 258 - 259 - 260	2019
<b>Notaio Dott. Giovanni Battista Bracone</b> - Immobile con destinazione d'uso funzionale promiscua (civile abitazione, studi privati e commerciale) sito a Teramo, in Via G. Paladini, Via dell'Arco e Via G. D'Annunzio	2019
<b>Consorzio "Castello di Beffi"</b> - Riparazione e miglioramento sismico aggregato AM-05-BF-AG-01 in frazione Beffi del Comune di Acciano (AQ)	2019
<b>Massimiliano Venta (Commissario dell'aggregato)</b> - Restauro e miglioramento sismico dell'aggregato edilizio AM-05-AC-AG-04 situato ad Acciano (AQ)	2019
<b>Consorzio "Via Mezzo Ripa"</b> - Riparazione, restauro e miglioramento sismico dell'aggregato RP-I 11 sito a Ripa di Fagnano Alto (AQ)	2019
<b>Angelina Angelozzi</b> - Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio danneggiato (scheda AEDES categoria "E") situato a Torricella Sicura, dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n° 56 del 21/09/16 - Riferimenti catastali: Foglio 41, P.IIa 138 sub 2-3	2019
<b>Giuseppe Angelozzi</b> - Riparazione e miglioramento sismico del fabbricato sito in Via IV Novembre, 21 a Teramo (riferimenti catastali: F° 67 - P.IIa 1098	2019
<b>Di Ludovico Antonio Lorenzo</b> - Demolizione e ricostruzione di edifici situati in Frazione Canili del Comune di Rocca Santa Maria (TE). Estremi catastali: Foglio 37, Particella 89 - Foglio 37, Particella 102, SUB 1/2/3	2019



ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2009 E 2016 - PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI	
<b>Di Patrizio Lilliana e Di Patrizio Franca</b> - Demolizione e ricostruzione di un edificio situato in Frazione Fiume del Comune di Rocca Santa Maria (TE). Estremi catastali: Foglio 33, Particella 98, Sub. 1	2019
<b>Comune di Valle Castellana</b> - Progetto di ristrutturazione di Palazzo Danesi, sito in Via Capoluogo a Valle Castellana	2020
<b>Maria Vittoria Sciarra</b> - Riparazione di un edificio situato in frazione Arafranca Pinaco del Comune di Amatrice (RI) - Riferimenti catastali: Foglio 129 - P.lle 340-341-342	2020
<b>Comune di Navelli (AQ)</b> - Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della Scuola Materna di Navelli (AQ), situata in Via San Girolamo a Navelli Capoluogo	2020
<b>Consorzio Rosa Bianca</b> - Riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato danneggiato dall'evento sismico del 06 aprile 2009 e susseguente sciami, situato a L'Aquila Colle di Sassa in via Pescinella snc, angolo Piazza Caionari - Via Caionari. Riferimenti catastali Foglio n° 6 Particelle 516/518/1792	2020
<b>Consorzio "Via G. Romani n. 6"</b> - Lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009, attraverso interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico, nell'aggregato edilizio n. 6 del Comune di Torricella Sicura (TE)	2020
<b>Giovannina Palandrani</b> - Riparazione con miglioramento sismico dell'immobile ubicato nel Comune di Teramo, località Villa Ripa, Via della Fontana n. 9 (riferimenti catastali: F° 88 - P.la 494)	2020
<b>Di Curzio Alfonso</b> - Riparazione con miglioramento sismico di un edificio di civile abitazione e pertinenze in località Fonte del Latte, 35 del Comune di Teramo (riferimenti catastali: F° 50 - p.la 1548)	2020
<b>Santoro Silvio</b> - Interventi di ripristino con miglioramento sismico di un edificio adibito a civile abitazione situato in C.da Fornaci del Comune di Torricella Sicura (TE). Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. Riferimenti catastali: Foglio 42 P.la 246	2021
<b>Consorzio F.lli Capannolo</b> - Lavori di riparazione di un edificio di civile abitazione in Via Macello ad Arischia (AQ)	2021
<b>Provincia di Maria SS. della Pietà</b> - Intervento di riparazione e consolidamento della Basilica di San Gabriele in località San Gabriele del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)	2021
<b>Luigi Camilletti</b> - Demolizione e ricostruzione di un edificio di civile abitazione in località Marrocchi - Via Case Sparse, Comune di Campli (TE). Foglio 8 p.la 157 sub 1, 2	2021
<b>Persia Fabiola</b> - Ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione sito in F.ne Tottea del Comune di Crognaleto (Te), distinto al NCEU al foglio 67 p.la 1046 sub. 2 e 5	2021
<b>Pompei Mario</b> - interventi di miglioramento sismico e riparazione danni di un edificio situato in C.da Floriano, 2 del Comune di Montefino (TE) Riferimenti catastali: foglio 7 p.la 298	2021
<b>Ciccione Kriss e altri</b> - Riparazione con rafforzamento locale dell'immobile sito in C.da Chioviano Basso, snc del Comune di Bisenti (Te), distinto al NCEU del medesimo Comune al foglio 28 p.la 524 sub. 1-2-3	2021
<b>Condominio "Via Teatro Antico, 17"</b> - Interventi di miglioramento sismico del Condominio sito in Teramo, Via Teatro Antico n° 17, individuato come Aggregato 3337	2021
<b>Arcidiocesi dell'Aquila</b> - Ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nel territorio dell'Arcidiocesi dell'Aquila interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Chiesa di S. Antonio Abate a Campo-tosto Capoluogo	2021
<b>Arcidiocesi dell'Aquila</b> - Ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nel territorio dell'Arcidiocesi dell'Aquila interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Chiesa Madonna del Carmine a Montereale (AQ)	2022
<b>Balducci Annamaria</b> - Riparazione con rafforzamento locale di un edificio ad uso prevalentemente abitativo sito a Teramo in Via Giannina Milli, 70	2022
<b>Aggregato "La Villa"</b> - Interventi di riparazione dei danni causati dall'evento sismico del 06/04/2009 - Regione Abruzzo. Decreto USRC n. 1/2014 Aggregato edilizio "La Villa" sito in via Vittorio Veneto ad Arsita Capoluogo	2022
<b>Aggregato MC_05</b> - Ristrutturazione dell'aggregato edilizio MC 5 ubicato in Via Piedi Mascioni, in Frazione Mascioni del Comune di campotosto (AQ), ambito F1	2022
<b>Sergio Di Pietro</b> - Riparazione danni e miglioramento sismico di un fabbricato sito in Frazione Schiaviano del Comune di Montorio al Vomano (TE) - F° 10 P.lle 375, 376, 852	2022
<b>Condominio "Ex Vescovado"</b> - Progetto di riparazione e miglioramento sismico del Condominio "Ex Vescovado" sito a Teramo in Via Vittorio Veneto, 17-19	2022
<b>Consorzio RP-01 - Presidente e legale rappresentante Venta Massimiliano</b> - Aggregato edilizio RP-I 01 sito in Via Boacchio - Via Costa Paradiso a Ripa di Fagnano Alto (AQ). Foglio 4 - Particelle 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1798	2022
<b>Parrocchia di Santa Lucia - Procuratore speciale Mons. Antonio D'Angelo</b> - Lavori di ripristino, riparazione e miglioramento sismico della casa canonica della Parrocchia di Santa Lucia, sita in Rocca di Cambio (AQ)	2022
<b>Enzo Iezzi</b> - Immobile sito in via Pietro Baiocchi, 80 ad Atri Capoluogo (TE) (fg. 67, mappale 573) dichiarato inagibile, con esito di inagibilità "E", con ordinanza sindacale n. 134 del 19/04/2017	2023





ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2009 E 2016 - PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI	
<b>Ciambotti Cesare</b> - Miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo - Edifici classificati "E" identificati al N.C.E.U. al Foglio 2, part. Ille 5 e 6, siti in Via Cona, 54 a Penna Sant'Andrea (TE)	2023
<b>Diocesi di Ascoli Piceno</b> - Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Croce in località Pascelata del Comune di Valle Castellana (Te)	2023
<b>Consorzio "Vasto"</b> - Progetto di riparazione dei danni subiti dall'aggregato edilizio denominato Consorzio "Vasto" sito in Contrada Vasto del Comune di Castel Castagna (TE)	2023
<b>Consorzio "Pappafico"</b> - Progetto di riparazione dei danni subiti dall'aggregato edilizio denominato Consorzio "Pappafico" sito in Contrada Pappafico del Comune di Castel Castagna (TE)	2023
<b>Consorzio "Aggregato 464"</b> - Lavori di miglioramento sismico di un immobile denominato Consorzio Aggregato 464 adibito a civile abitazione, sito in via Torino a Cortino (TE)	2023
<b>Committenti vari</b> - Aggregati CC-3, CC-18, CC-21, CC-25, CC-33, CC-34, CC-35, CC-49 e CC-50 e altri a Campotosto Capoluogo (AQ)	2021- 2022 - 2023
<b>Committenti vari</b> - Aggregati PC4, PC6, PC20, PC21, "Via Cantalupo IP", "Borghetto della Villa", "Villa Gloriani" e altri a Poggio Cancelli - Comune di Campotosto (AQ)	2021- 2022 - 2023

**Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che il presente curriculum è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è autentico e corrisponde al vero.**

Teramo, gennaio 2024

Dott. Geol. Pasquale Di Marcantonio

